Análisis Físico Químico del Río Dos de Mayo

AÑO		PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO	TIPO DE CLASE	PARAMETROS									
					Cadmio mg/L Cd	Cobre mg/L	Cromo mg/L Cr	Hierro mg/L Fe	Manganeso mg/L Mn	Plomo mg/L Pb	Zinc mg/L Zn	Niquel mg/L Ni	Mercurio Hg mg/L	Arsenico Mg / L
		Limite Maximo Permisible		VI	**0.004**	**0.02**	**0.05**	**0.3**	**0.01**	**0.03**	**0.18**			
2001	E-1	Campo Belizario	Octubre	VI	0.008	0.005	0.048	0.336	0.023	0.023	0.036	0.018		
2001	E-2	Comunidad Rosita	Octubre	VI	0.008	0.037	0.048	45.12	0.900	0.023	0.110	0.018		
2001	E-3	Margen derecha de la carretera	Octubre	VI	0.008	0.045	0.048	41.70	2.375	0.023	0.112	0.018		
2001	E-4	Medio Carretera Rio Inambari (margen derecha)	Octubre	VI	0.008	0.035	0.048	33.7	1.02	0.023	0.112	0.018		
2001	E-5	Boca Dos de Mayo (margen derecho)	Octubre	VI	0.008	0.030	0.048	29.10	0.497	0.023	0.103	0.018		
2008	E-1	Campo Belizario	Jan-08	VI	<0.010	0.075	0.076	103.96	0.694	0.097	0.201		<0.00011	0.0185
2008	E-2	Comunidad Rosita	Jan-08	VI	<0.010	0.056	0.038	52.74	0.490	0.060	0.163		<0.00011	0.0127
2008	E-3	Margen derecha de la carretera	Jan-08	VI	<0.010	0.092	0.086	145.16	0.914	0.099	0.158		<0.00011	0.0254
2008	E-4	Medio Carretera Rio Inambari (margen derecha)	Jan-08	VI	<0.010	0.085	0.085	128.68	0.964	0.0101	0.144		<0.00011	0.0293
2008	E-5	Boca Dos de Mayo (margen derecho)	Jan-08	VI	<0.010	0.040	<0.028	42.58	0.354	0.036	0.060		<0.00011	0.0117
2008	E-1	Campo Belizario	29-Oct-08	VI	<0.010	0.040	<0.050	106	0.407	0.06	0.096		<0.00011	<0.0005
2008	E-2	Comunidad Rosita	29-Oct-08	VI	<0.010	0.043	<0.050	87.8	0.467	0.047	0.099		<0.00011	<0.0005
2008	E-3	Margen derecha de la carretera	29-Oct-08	VI	<0.010	0.042	<0.050	89.1	0.472	0.032	0.104		<0.00011	<0.0005
2008	E-4	Medio Carretera Rio Inambari (margen derecha)	29-Oct-08	VI	<0.010	0.044	<0.050	99	0.428	0.041	0.087		<0.00011	<0.0005
2008	E-5	Boca Dos de Mayo (margen derecho)	29-Oct-08	VI	<0.010	0.129	0.064	299	1.372	0.138	0.282		<0.00011	0.02480
2009	E-1	Campo Belizario	May-09	VI	<0.010	0.214	0.146	410.07	1.450	0.277	0.201		<0.00011	
2009	E-2	Comunidad Rosita	May-09	VI	<0.010	0.083	0.059	113.68	0.610	0.110	0.163		<0.00011	
2009	E-3	Margen derecha de la carretera	May-09	VI	<0.010	0.100	0.075	130.21	0.539	0.115	0.158		<0.00011	
2009	E-4	Medio Carretera Rio Inambari (margen derecha)	May-09	VI	<0.010	0.081	0.067	143.54	0.597	0.088	0.144		<0.00011	
2009	E-5	Boca Dos de Mayo (margen derecho)	May-09	VI	<0.010	0.044	0.041	45.15	0.184	0.036	0.08		<0.00011	
2010	E-1	Campo Belizario	Feb-10	VI	<0.010	0.156	0.089	256.23	1.170	0.110	0.348		0.00057	0.0321
2010	E-2	Comunidad Rosita	Feb-10	VI	<0.010	0.011	0.068	170.50	1.260	0.084	0.194		<0.00011	0.0296
2010	E-3	Margen derecha de la carretera	Feb-10	VI	<0.010	0.073	0.049	126.41	0.761	0.044	0.124		<0.00011	0.0275
2010	E-4	Medio Carretera Rio Inambari (margen derecha)	Feb-10	VI	<0.010	0.094	0.067	161.10	1.030	0.055	0.196		<0.00011	0.0353
2010	E-5	Boca Dos de Mayo (margen derecho)	Feb-10	VI	<0.010	0.091	0.053	144.51	0.930	0.055	0.154		<0.00011	0.0265

No supera el valor limite	
Supera el valor Límitre	
Por debajo del límite de detección del método	< 0.XXX